

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Towar należy transportować jedynie na paletach lub półpaletach jest to tzw. (bezpieczny transport).

Podczas odbioru towar należy sprawdzić, czy nie nosi on oznak uszkodzenia.

Zakupione towary należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń, w temperaturze dodatniej, poziomo w oryginalnych opakowaniach, nie zaleca się przekładania towaru z miejsca w miejsce, może to spowodować uszkodzenie. W przypadku transportu należy unikać dłuższego składowania na palecie. Towary należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak opady czy silne nasłonecznienie.

Firma Alfa-Cer nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku, gdy wady Towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem, montażem oraz użytkowaniem Towaru przez Kupującego oraz niezastosowaniem się do wskazówek zawartych w/w instrukcjach.
